

A19 Allarme

L'allarme A19 compare sulle stufe a pellet MCZ quando si verifica un problema con il sensore della temperatura dell'acqua. Il sensore deve essere controllato e, se necessario, sostituito.

Questo allarme richiede spesso l'intervento di un tecnico.