

Allarme A23

L'allarme A23 compare sulle stufe a pellet MCZ quando si verifica un problema con il sensore ambiente. Il sensore deve essere controllato e, se necessario, sostituito. Questo allarme può essere attivato se il sensore è in cortocircuito.

Questo allarme richiede spesso l'intervento di un tecnico.