

Het alarm A05 verschijnt op de MCZ-pelletkachels wanneer het rookkanaal verstopt is of wanneer de deur van het apparaat openstaat. Het wordt geactiveerd door de drukschakelaar die het drukverschil in het rookkanaal meet.

Oplossing

1. Controleer of het rookkanaal niet verstopt is en of de kachel niet vuil is of verstopt zit met verbrandingsresten
2. Controleer de staat van de afdichting van de kacheldeur om te zien of deze goed afsluit. Leg een vel papier op de afdichting terwijl u de deur sluit. Als het papier zonder weerstand wegglijdt zodra de deur gesloten is, moet de afdichting worden vervangen
3. Controleer of de drukschakelaar niet verstopt is (deze bevindt zich in de kachel; het kan een klein doorzichtig siliconenbuisje zijn dat is verbonden met een klein rond onderdeel, of een sensor die direct in de luchttoevoerbuis is gemonteerd; die met twee schroeven vastzit; deze moet grondig worden ontdaan van stof en weer op zijn plaats worden gezet).
4. Schakel het alarm op het bedieningspaneel uit door de knop ON-Remote-OFF van uw apparaat gedurende ongeveer tien seconden op „OFF” te zetten
5. Wacht tot op het scherm „OFF” verschijnt en zet de keuzeschakelaar weer op „Remote”
6. Reinig het apparaat: verwijder de as, maak de vuurpot schoon en stofzuig
7. Zodra „OFF” op de afstandsbediening wordt weergegeven, kunt u de kachel opnieuw starten

Als deze controles niet volstaan, is de tussenkomst van een technicus nodig.