

Alarm AL 03



Het alarm AL 03 - REG. CODEUR verschijnt op KLOVER pelletkachels wanneer de rookgasventilator niet op de vereiste snelheid draait.

Dit alarm vereist vaak de tussenkomst van een technicus.